INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC-25-2T/H	Axial fan	32.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.8	0.144	1285	131	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.00
HC-25-2M/H	Axial fan	32.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.8	0.144	1285	131	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HC-25-4T/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-25-4M/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-31-2T/H	Axial fan	34.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.267	1970	167	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.00
HC-31-2M/H	Axial fan	34.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.267	1970	167	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HC-31-4T/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-31-4M/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-35-2T/H	Axial fan	40.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.6	0.508	3327	220	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HC-35-4T/H	Axial fan	35.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	55.1	0.142	2232	82	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HC-35-4M/H	Axial fan	35.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	55.0	0.142	2232	81	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HC-40-4T/H	Axial fan	33.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.4	0.259	3702	85	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HC-40-4M/H	Axial fan	34.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	0.251	3559	87	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HC-40-6T/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-40-6M/H	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
HC-45-4T/H	Axial fan	46.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.3	0.330	4318	128	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
HC-45-4M/H	Axial fan	46.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.5	0.334	4318	128	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HC-45-6T/H	Axial fan	32.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.2	0.184	2765	77	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-45-6M/H	Axial fan	31.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.1	0.183	2765	76	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HC-50-4T/H	Axial fan	42.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.6	0.498	5341	141	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HC-50-4M/H	Axial fan	41.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	55.5	0.497	5307	141	Non	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
HC-56-4T/H IE3	Axial fan	56.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	67.2	1.022	11151	187	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HC-56-6T/H	Axial fan	35.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.4	0.322	5124	81	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-56-6M/H	Axial fan	35.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.4	0.322	5124	81	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-63-4T/H IE3	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.7	1.118	9320	180	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HC-63-6T/H	Axial fan	36.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.479	6809	93	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-63-6M/H	Axial fan	36.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.479	6809	93	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-71-4T/H IE3	Axial fan	44.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.0	1.682	13653	199	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HC-71-6T/H IE3	Axial fan	62.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	74.9	0.704	15863	100	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HC-71-6M/H	Axial fan	54.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	66.3	0.806	15863	100	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HC-80-4T/H IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.0	3.163	20154	281	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HC-80-6T/H IE3	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.1	0.898	12632	118	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HC-90-4T/H IE3	Axial fan	50.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.1	3.573	24106	269	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HC-90-6T/H IE3	Axial fan	41.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	1.579	15941	149	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HC-100-4T/H IE3	Axial fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	5.779	28584	356	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HC-100-6T/H IE3	Axial fan	54.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.7	1.758	20103	172	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00