INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE nº 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modèle
c) Typologie
d) Type d'actionnement
e) Type de récupérateur
f) Efficacité thermique du récupérateur (%)
g) Débit nominal
h) Puissance d'entrée électrique effective
i) SFPint
j) Vitesse frontale au débit conceptuel
k) Pression nominale externe
l) Perte de charge interne ventilateurs
m) Perte de charge interne composants additionnels
n) Efficience statique du ventilateur selon EU 327/2011
o1) Indice de fuites internes maximales
o2) Indice de fuites externes maximales
p) Rendement énergétique des filtres
q) Alarme visuelle des filtres
r) LWA rayonné

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTTI-50-4T	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.293	0.549		6.09	171			41.8		1.1				2018
HTTI-56-4T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.640	0.899		6.43	190			55.6		2.2				2018
HTTI-71-4T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		2.961	1.467		7.08	237			43.8		1.6				2018
HTTI-71-6T	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.844	0.672		4.41	99			62.1		1				2018
HTTI-80-4T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		4.579	3.201		8.67	275			48.9		2.3				2018
HTTI-80-6T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		3.135	1.302		5.94	123			45.8		2.1				2018
HTTI-90-4T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		5.705	4.311		8.58	321			49.7		2.9				2018
HTTI-90-6T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		3.762	1.675		5.66	147			41.8		1.9				2018
HTTI-100-4T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		7.261	7.676		8.89	437			49.5		2.3				2018
HTTI-100-6T IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		4.913	2.405		6.01	183			55.6		1.8				2018