

# INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur  
b) rendement du ventilateur [%]  
c) variateur de vitesse supposé dans les données  
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]  
h1) ventilateur à double usage  
h2) ventilateur réversible  
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V  
k) αBEP  
l) vitesse du ventilateur [tr/min]  
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

| Modèle                      | a)        | b)   | c)                                                            | d) | e)       | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| WALL/FREE-A/B-40-2T-1.5 IE3 | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 79.1 | 0.749  | 8805  | 206 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 2830 | 1.00 |
| WALL/FREE-A/B-45-2T-2 IE3   | Axial fan | 51.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 69.1 | 1.038  | 10630 | 206 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 2875 | 1.00 |
| WALL/FREE-A/B-45-2T-3 IE3   | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 76.6 | 1.723  | 11551 | 368 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 2910 | 1.00 |
| WALL/FREE-A/B-56-4T-2 IE3   | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 64.1 | 1.564  | 13731 | 228 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-63-4T-3 IE3     | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 80.3 | 1.975  | 19857 | 261 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-63-4T-4 IE3     | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 71.6 | 3.312  | 23017 | 344 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-71-4T-3 IE3     | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 54.7 | 2.127  | 14434 | 252 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-71-4T-4 IE3     | Axial fan | 47.6 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 75.5 | 3.302  | 26689 | 313 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-71-6T-1.5 IE3   | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 77.3 | 1.122  | 20965 | 129 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 945  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-80-4T-3 IE3     | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 66.1 | 2.211  | 16224 | 290 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-80-4T-4 IE3     | Axial fan | 59.2 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 61.5 | 3.121  | 19500 | 323 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-80-4T-5.5 IE3   | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 56.7 | 4.112  | 20933 | 372 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-80-6T-1.5 IE3   | Axial fan | 60.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 57.5 | 1.333  | 15327 | 151 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 945  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-80-6T-2 IE3     | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 51.7 | 1.772  | 16758 | 166 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 950  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-90-4T-7.5 IE3   | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 57.6 | 5.804  | 26818 | 428 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-90-4T-10 IE3    | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 53.5 | 7.582  | 33194 | 429 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-90-6T-3 IE3     | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 51.2 | 2.396  | 22112 | 174 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 950  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-90-6T-4 IE3     | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 75.9 | 3.213  | 36968 | 221 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 970  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-100-4T-10 IE3   | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 56.3 | 2.341  | 23872 | 175 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 950  | 1.00 |
| WALL/FREE-A-100-4T-15 IE3   | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 68.7 | 10.387 | 59644 | 478 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| WALL/FREE-A-100-4T-20 IE3   | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 65.7 | 12.648 | 63504 | 526 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| WALL/FREE-A-100-6T-5.5 IE3  | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 78.2 | 4.177  | 48251 | 231 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 960  | 1.00 |
| WALL/FREE-B-63-4T-3 IE3     | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 80.3 | 1.975  | 19857 | 261 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-63-4T-4 IE3     | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 71.6 | 3.312  | 23017 | 344 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-71-4T-3 IE3     | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 54.7 | 2.127  | 14434 | 252 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-71-4T-4 IE3     | Axial fan | 47.6 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 75.5 | 3.302  | 26689 | 313 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-71-6T-1.5 IE3   | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 77.3 | 1.122  | 20965 | 129 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 945  | 1.00 |
| WALL/FREE-B-80-4T-3 IE3     | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 66.1 | 2.211  | 16224 | 290 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-80-4T-4 IE3     | Axial fan | 59.2 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 61.5 | 3.121  | 19500 | 323 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-80-4T-5.5 IE3   | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 56.7 | 4.112  | 20933 | 372 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-80-6T-1.5 IE3   | Axial fan | 60.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 57.5 | 1.333  | 15327 | 151 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 945  | 1.00 |
| WALL/FREE-B-80-6T-2 IE3     | Axial fan | 55.3 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 51.7 | 1.772  | 16758 | 166 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 950  | 1.00 |
| WALL/FREE-B-90-4T-7.5 IE3   | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 57.6 | 5.804  | 26818 | 428 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-90-4T-10 IE3    | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 53.5 | 7.582  | 33194 | 429 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-90-6T-3 IE3     | Axial fan | 60.0 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 51.2 | 2.396  | 22112 | 174 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 950  | 1.00 |
| WALL/FREE-B-90-6T-4 IE3     | Axial fan | 71.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 75.9 | 3.213  | 36968 | 221 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 970  | 1.00 |

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

| Modèle                     | a)        | b)   | c)                                                            | d) | e)       | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|----------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| WALL/FREE-B-100-4T-10 IE3  | Axial fan | 60.1 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 50.5 | 7.688  | 36111 | 377 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-100-4T-15 IE3  | Axial fan | 75.7 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 75.7 | 10.470 | 59644 | 478 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-100-4T-20 IE3  | Axial fan | 75.7 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | B  | Totale   | 70.5 | 12.452 | 65590 | 482 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| WALL/FREE-B-100-6T-5.5 IE3 | Axial fan | 52.4 | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | A  | Statique | 50.5 | 7.688  | 36111 | 377 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.00 |