

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/AXIAL-A/B-40-4T	Axial fan	33.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.4	0.259	3702	84	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
WALL/AXIAL-A/B-45-4T	Axial fan	46.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.3	0.330	4318	128	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
WALL/AXIAL-A/B-50-4T	Axial fan	42.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.6	0.498	5341	141	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-4T IE3	Axial fan	56.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	67.2	1.022	11151	187	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-6T	Axial fan	35.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.4	0.322	5123	80	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-63-4T IE3	Axial fan	41.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.7	1.118	9320	180	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A-63-6T	Axial fan	36.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.479	6809	93	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-71-4T IE3	Axial fan	44.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.0	1.682	13653	199	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-A-71-6T IE3	Axial fan	62.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.9	0.704	15863	100	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
WALL/AXIAL-B-63-4T IE3	Axial fan	41.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.7	1.118	9320	180	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-B-63-6T	Axial fan	36.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.479	6809	93	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-B-71-4T IE3	Axial fan	44.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.0	1.682	13653	199	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-B-71-6T IE3	Axial fan	62.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.9	0.704	15863	100	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00