

# INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                         |   |  |   |                                |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| b) Modèle               | f) Efficacité thermique du récupérateur (%) | j) Vitesse frontale au débit conceptuel              | n) Efficience statique du ventilateur selon EU 327/2011 | q) Alarme visuelle des filtres |
| c) Typologie            | g) Débit nominal                            | k) Pression nominale externe                         | o1) Indice de fuites internes maximales                 | r) LWA rayonné                 |
| d) Type d'actionnement  | h) Puissance d'entrée électrique effective  | l) Perte de charge interne ventilateurs additionnels | o2) Indice de fuites externes maximales                 |                                |
| e) Type de récupérateur | i) SFPint                                   | m) Perte de charge interne composants additionnels   | p) Rendement énergétique des filtres                    |                                |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJK/EC-220	NRVU/UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet	0.142	0.166	230	1.80	368				31.5	2.3		Sans objet	Sans objet	60	2018
CJK/EC-250	NRVU/UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet	0.204	0.201	230	2.10	344				34.8	2.3		Sans objet	Sans objet	60	2018
CJK/EC-310	NRVU/UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet	0.260	0.203	230	2.60	242				31.0	2.3		Sans objet	Sans objet	51	2018
CJK/EC-400	NRVU/UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet	0.457	0.412	230	2.90	336				37.2	2.3		Sans objet	Sans objet	58	2018
CJK/EC-500	NRVU/UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Sans objet	1.018	1.053	230	5.20	429				41.5	2.3		Sans objet	Sans objet	52	2018